



## TK-50 Märkä karkea lumi, pluskelit

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila: 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Anna jäähtyä
- Siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla
- Toimii hyvin myös kylmähierrettynä. Kevyet hiihtäjät / juniorit / lyhyemmät matkat



## TK-245 Kosteaa / märkä uusilumi pluskeleista aina -5°C asti. Parhaimmillaan 0° - keli, uusilumi!

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila: 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Anna jäähtyä
- Siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla
- Toimii hyvin myös kylmähierrettynä. Kevyet hiihtäjät / juniorit / lyhyemmät matkat



## TK-29 -2...-8°C kuivempi lumi, vanha lumi

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila: 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Nosto harjalla suksen pintaan pölyksi
- Sulatus useilla nopeilla vedoilla tummaksi
- Anna jäähtyä
- Siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla



## 77 0...-6°C Uusilumi

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila: 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Jäähdytys, siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla



## 83 -6...-15°C Vanhalumi, sekalumi, tykkilumi

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Nosto harjalla suksen pintaan pölyksi
- Toinen sulatus useilla nopeilla vedoilla tummaksi
- Jäähdytys, siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla



## TK-820 Hidas nariseva pakkaskeli

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila: 180°C
- Sulatus useilla nopeilla vedoilla tummaksi
- Nosto harjalla suksen pintaan pölyksi
- Sulatus useilla nopeilla vedoilla tummaksi
- Anna jäähtyä
- Siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla



## RCX +2...-20°C Yleispulveri kaikille keleille ja lumityypeille

### Laittotapa:

- Raudan lämpötila 180°C
- Sulatus yhdellä vedolla
- Nosto harjalla suksen pintaan pölyksi
- Toinen sulatus useilla nopeilla vedoilla tummaksi
- Jäähdytys, siklaa kevyesti, muutama kevyt veto messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla



## RCX nappi +2...-20°C Kaikki kelit ja lumityypit

### TK-245 nappi. Kosteaa / märkä uusilumi pluskeleistä aina -5°C asti. Parhaimmillaan 0° - keli, uusilumi!

### Laittotavat:

- Hankaa nappia pohjaan ja korkkaa/hierrä kiinni luonnonkorkilla käsin tai korkki/ huoparullalla koneellisesti niin että syntyy hieman kitkaa ja lämpöä. Hierron voimakkuus on suhteessa kulutuskestävyyteen. Harjaa hetken päästä huolellisesti nylonharjalla.
- Pitkät matkat: Hankaa reilumpi kerros nappia pohjaan. Sulatus voiteluraudalla useilla nopeilla vedoilla. Anna jäähtyä, siklaa kevyesti ja harjaa nylonharjalla. Lisää lopuksi vielä kerros nappia kylmähiertäen viimeistelemään luistoherkkyys.
- Nappi soveltuu erittäin hyvin myös skin suksien pitokarvan pinnoittamiseen parantaen luistoa aina ja estäen likaantumista ja vettymistä märillä keleillä. Hankaa nappia edestakaisin liikkein pitokarvan päälle



## Hydrex 3 Wet +10...-2°C fluorisuihke

### Laittotavat luistoalueelle:

- Suihkauta pätkissä luistoalueelle ja levitä esim. huopakorkilla tai luonnonkorkilla tasaiseksi kerrokseksi. Anna kuivua muutama minuutti ja kiinnitä esim. merinorullalla, fleecerullalla tai luonnonkorkilla. Viimeistele pinta nylonharjalla.
- Soveltuu sellaisenaan kelivoitelun pinnoitteeksi tai sekoitettavaksi vaikkapa napin tai pulverin harjauspölyyn virittämään luisto uuteen ulottuvuuteen!

### Käyttö Zero suksien pitoalueella:

- Estää jäätymistä, likaantumista ja vettymistä. Parantaa Zero alueen luistoa merkittävästi. Ei vaikuta pito-ominaisuuksiin.
- Suihkuta puhdistetulle ja karhennetulle Zero pitoalueelle. Anna kuivua muutama minuutti.

### Käyttö liistereiden ja pehmeiden pitovoiteiden pinnoitteena:

- Estää pitovoitelun jäätymistä, likaantumista ja vettymistä. Parantaa pitoalueen luistoa merkittävästi. Ei vaikuta pito-ominaisuuksiin.
- Suihkuta jäähdytetyn pitovoitelun päälle ja anna kuivua muutama minuutti

### Skin suksissa pitokarvan pinnoitteena:

- Parantaa pitokarvan luistoa ja ehkäisee tehokkaasti likaantumista sekä pitokarvan tökkimistä. Parhaimmillaan märissä keleissä estämään karvan kastumista.
- Suihkauta puhdistetun ja kuivan pitokarvan päälle ja anna kuivua muutama minuutti.



## Hydrex 3 Cold -2...-12°C fluorisuihke

### Laittotavat luistoalueelle:

- Suihkauta pätkissä luistoalueelle ja levitä esim. huopakorkilla tai luonnonkorkilla tasaiseksi kerrokseksi. Anna kuivua muutama minuutti ja kiinnitä esim. merinorullalla, fleecerullalla tai luonnonkorkilla. Viimeistele pinta nylonharjalla.
- Soveltuu sellaisenaan kelivoitelun pinnoitteeksi tai sekoitettavaksi vaikkapa napin tai pulverin harjauspölyyn virittämään luisto uuteen ulottuvuuteen!

### Skin suksissa pitokarvan pinnoitteena:

- Parantaa pitokarvan luistoa ja ehkäisee tehokkaasti likaantumista sekä pitokarvan tökkimistä. Parhaimmillaan märissä keleissä estämään karvan kastumista.
- Suihkauta puhdistetun ja kuivan pitokarvan päälle ja anna kuivua muutama minuutti.